

Descripción

Eliminador de Etiquetas K3

WS 3010 S es un limpiador específicamente formulado para la eliminación rápida y suave de etiquetas adhesivas, así como restos de adhesivos y pegamentos.

Su alto poder desengrasante hace que sea también un producto ideal para la limpieza de herramientas y equipos en los talleres de mantenimiento industrial.

Certificado en Categoría K3 para ser utilizado en industria alimentaria, así como en cualquier otro tipo de industria.

Características

- Fácil eliminación de las etiquetas en tan solo 2 minutos.
- Penetra en la etiqueta de papel y disuelve el adhesivo.
- Elimina los restos de adhesivos que quedan en la superficie tras quitar la etiqueta.
- Elimina resinas de los árboles, alquitrán y restos de chicles.
- Ahorra tiempo.
- No es necesaria la eliminación mecánica que puede rayar la superficie.
- Apto para superficies como metal, cristal, porcelana, papel, cartón, madera, etc.
- Agradable olor a cítrico.
- Evaporación controlada.

Aplicaciones

- Elimina todo tipo de etiquetas de papel como:
 - Residuos de etiquetas y adhesivos en maquinaria de etiquetar.
 - Etiquetas en envases, bidones, latas.
 - Etiquetas de repuestos y herramientas.
 - Etiquetas identificativas de estanterías, cajones, etc.
 - Etiquetas de precios.
 - Etiquetas en equipos de laboratorios.
- Elimina todo tipo de sustancias pegajosas, como resinas, alquitrán, etc.
- Desengrasante industrial.

Modo de empleo

- Aplicar y empapar la etiqueta.
- En la mayoría de aplicaciones, pasados 2 minutos la etiqueta se retira con facilidad.
- En caso de dificultad esperar un poco más de tiempo.
- Si posteriormente a eliminar la etiqueta quedasen restos de adhesivo en la superficie, volver a pulverizar y retirar con un trapo hasta su eliminación.
- En caso de etiquetas de polipropileno o plastificadas, rayar la superficie en varias zonas con precaución, antes de aplicar el producto, esto facilitara la penetración y posterior eliminación de la etiqueta.
- Si utiliza WS 3010 S en superficies plásticas o barnizadas es importante hacer una prueba previa de resistencia de la superficie.
- WS 3010 S no es recomendable para superficies u objetos hechos de poliéster o policarbonatos.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado K3** para su uso en industria alimentaria.