

Descripción

La resistencia a la corrosión y el ciclo de vida de las superficies de acero inoxidable son dependientes de un minucioso y profesional tratamiento de la superficie. Un buen proceso de decapado elimina los problemas de corrosión con el fin de lograr una superficie densa y uniforme.

WS 3696 G es un líquido para la limpieza electroquímica de cordones de soldadura TIG, MIG/MAG. Elimina el ennegrecimiento del cordón de soldadura y de las zonas afectadas por el calor del arco eléctrico, así como las manchas de óxidos en aceros inoxidables y sus aleaciones.

Además, también se puede utilizar para pulir, lo que devolverá el brillo a la superficie del acero inoxidable.

Durante la misma operación, la superficie de acero inoxidable modificada se pasiva y, por lo tanto, está completamente protegida de las influencias ambientales.

Se aplica con brocha de fibra de carbono. Consigue un efecto superficial y de profundidad muy intenso, además de proporcionar una protección natural contra la corrosión (pasivación).

WS 3696 G no utiliza productos químicos como ácidos sulfúricos, sales, nitratos y ácidos fluorhídricos, que descomponen y destruyen la superficie del acero inoxidable.

Características

- Limpieza muy rápida.
- Menos humos (punto de evaporación más alto).
- Hasta un 25 % menos de consumo (en comparación con los electrolitos de limpieza estándar).
- Más concentrado (1L = 1,4 kg).
- Para limpiar y pulir.

Aplicaciones

- Decapado de cordones de soldadura MIG-MAG, TIG.
- Aceros inoxidables y sus aleaciones.

Modo de empleo

➤ Seguridad

Consultar la ficha de seguridad del producto.

➤ Aplicación

El producto está preparado para aplicar al uso, sin diluciones.

Modo de empleo

➤ Gestión de Residuos

El agua residual procedente del proceso es fuertemente ácida y contiene iones metálicos disueltos. La concentración de los iones de metales normalmente está por debajo de los valores del límite legal. Se puede realizar un tratamiento de neutralización del pH para su posterior entrega a un gestor de residuos. Los residuos deben ser tratados como residuos peligrosos de acuerdo con los requisitos legales.

➤ Almacenamiento

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 25°C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

Datos Técnicos

Propiedad	Especificación/Método	Valor
Referencia	- - - - -	WS 3696 G
Aspecto	- - - - -	Líquido
Color	- - - - -	Verde
Densidad a 20°C	- - - - -	1,57
pH al 1%	- - - - -	1,1 - 2,1
Tensión superficial a 20°C	- - - - -	No aplicable